



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 05/29/2026

PLACA: NZT674

DATOS DE VEHICULO

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| PLACA DE VEHÍCULO: NZT674 | CLIENTE: BERNAL PINZON CLAUDIA ISABEL |
| CEDULA: 1012328539 | MARCA: JETOUR |
| MODELO (AÑO): 2025 | TIPO DE CAJA: TRIPTONICA |
| LINEA (VERSION): DASHING 1.5 | COLOR: GRIS |
| CILINDRAJE: 1498 | COMBUSTIBLE: GASOLINA |
| KILOMETRAJE: 10871 | SERVICIO: PARTICULAR |
| CARROCERÍA: CAMIONETA 5P | DIRECCIÓN: ELECTROASISTIDA |
| ASESOR: FELIPE | CODIGO FASECOLDA: 0 |
| VALOR FASECOLDA: 0,00 | VALOR COMERCIAL: 0,00 |

OBSERVACIONES GENERALES

Vehículo se encuentra en perfecto estado, se recomienda seguir mantenimiento preventivo de aceite, caja.

LATONERIA Y PINTURA

RECHAZO: NO

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| TORPEDO / PARALLAMAS: BUENO | ESTRIBO IZQ: BUENO |
| ESTRIBO DER: BUENO | CUBIERTA PARA LLAMAS: BUENO |
| MARCO CAPOTA IZQ: BUENO | MARCO CAPOTA DER: BUENO |
| BOMPER DEL: RAYADO | BOMPER TRA: BUENO |
| GUARDAFANGO IZQ: BUENO | GUARDAFANGO DER: BUENO |
| PUERTA TRASERA IZQ: BUENO | PUERTA TRASERA DER: BUENO |
| COSTADO IZQ: BUENO | COSTADO DER: BUENO |
| PUERTA DEL IZQ: BUENO | PUERTA DEL DER: BUENO |
| ALMA BOMPER DEL: BUENO | ALMA BOMPER TRA: BUENO |
| COMPUERTA: BUENO | CAPOTA: BUENO |

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323

Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

Email: info@carroagil.com.co

Horario: L-V 8:00am - 5:00pm S 8:00am - 2:00pm

carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 05/29/2026

PLACA: NZT674

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| CAPOT: BUENO | CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0 |
|--------------|-------------------------------------|

| CHASIS | | RECHAZO: NO |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| TRAVIESA SUPERIOR : BUENO | TRAVIESA INFERIOR: BUENO | |
| G/POLVO MET. DEL. DER.: BUENO | G/POLVO MET. DEL. IZQ.: BUENO | |
| PARAL PANO. DER.: BUENO | PARAL PANO. IZQ.: BUENO | |
| PARAL PTA. DER.: BUENO | PARAL PTA. IZQ.: BUENO | |
| PARAL CENT. DER.: BUENO | PARAL CENT. IZQ.: BUENO | |
| LARGUERO CAPOTA DER: BUENO | LARGUERO CAPOTA IZQ: BUENO | |
| PANEL TRA.: BUENO | PISO BAUL/PLATON.: BUENO | |
| G/POLVO MET. TRA. DER.: BUENO | G.POLVO MET. TRA. IZQ.: BUENO | |
| PISO CARROCERIA: BUENO | REFUERZO PISO DER.: BUENO | |
| REFUERZO PISO IZQ.: BUENO | CUNA MOTOR: BUENO | |
| | | CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0 |

| INTERIOR | | CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0 |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| CARTERAS: BUENO | CINTURONES: BUENO | |
| CONSOLA: BUENO | ESPEJO INTERIOR: BUENO | |
| FUNCIONAMIENTO SILLAS: BUENO | GUANTERA: BUENO | |
| MILLARE: BUENO | PARASOLES: BUENO | |
| PERSIANA: BUENO | TAPICERIA PISO: BUENO | |
| TAPICERIA SILLAS: BUENO | TAPICERIA TECHO: BUENO | |
| TIMON: BUENO | | |
| | | CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0 |

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECIOSIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323
Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129
Email: info@carroagil.com.co
Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm
carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 05/29/2026

PLACA: NZT674

SISTEMA ELECTRICO

| | |
|---|------------------------|
| A/AC: BUENO | BQUEO CENTRAL: BUENO |
| CALEFACCION: BUENO | E/VIDRIOS ELECT: BUENO |
| ENCENDIDO: BUENO | ESPEJOS ELECT: BUENO |
| MANDOS TIMON: BUENO | PITO: BUENO |
| PLUMILLAS: BUENO | RADIO: BUENO |
| SILLAS ELECT: BUENO | SUNROOF: BUENO |
| BATERIAS (SOLO VEHICULOS ELECTRICOS): NO APLICA | |

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

LUCES

| | |
|----------------------------|----------------------|
| ALTAS: BUENO | BAJAS: BUENO |
| COCUYOS: BUENO | FRENO: BUENO |
| REVERSA: BUENO | ESTACIONARIAS: BUENO |
| DIRECCIONALES: BUENO | PLACA: BUENO |
| LUZ TECHO: BUENO | EXPLORADORAS: BUENO |
| TERCER STOP: BUENO | ANTINIEBLA: BUENO |
| LUCES LATERALES: NO APLICA | |

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

VIDRIOS

| | |
|------------------------|------------------------|
| ANTINIEBLAS: BUENO | ESPEJO DER.: BUENO |
| ESPEJO IZQ.: BUENO | EXPLORADORAS: BUENO |
| FAROLA DER.: BUENO | FAROLA IZQ.: BUENO |
| PANORAMICO DEL.: BUENO | PANORAMICO TRA.: BUENO |

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323

Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

Email: info@carroagil.com.co

Horario: L-V 8:00am - 5:00pm S 8:00am - 2:00pm

carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 05/29/2026

PLACA: NZT674

| | |
|--|--------------------------|
| STOP DER.: BUENO | STOP IZQ.: BUENO |
| TERCER STOP: BUENO | VIDRIOS DEL. DER.: BUENO |
| VIDRIOS DEL. IZQ.: BUENO | VIDRIOS CUSTODIOS: BUENO |
| VIDRIOS TRA. IZQ.: BUENO | VIDRIOS TRA. DER.: BUENO |
| CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0 | |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| LLANTAS | RECHAZO: NO |
| LLANTAS DEL. DER.: 80 | LLANTAS DEL. IZQ.: 80 |
| LLANTA TRA. DER.: 80 | LLANTA TRA. IZQ.: 80 |
| LLANTA REP.: 100 | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| FUGAS | RECHAZO: NO |
| ACEITE DE MOTOR: NO | ACEITE HIDRAULICO: NO APLICA |
| ACEITE DE CAJA: NO | REFRIGERANTE: NO |
| LIQUIDO DE FRENOS: NO | COMPRESOR AA: NO |
| AMORTIGUADORES DELANTEROS: NO | AMORTIGUADORES TRASEROS: NO |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| NIVELES | |
| ACEITE MOTOR: BUENO | REFRIGERANTE: BUENO |
| ACEITE HIDRAULICO: N/A | LIQUIDO FRENOS: BUENO |
| LAVAPARABRISAS: BUENO | |

| | |
|----------------------|------------------|
| TESTIGOS | RECHAZO: |
| TESTIGO AIRBAG: OK | TESTIGO ABS: OK |
| CONTROL TRACCIÓN: OK | CHECK ENGINE: OK |

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECIIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323
Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129
Email: info@carroagil.com.co
Horario: L-V 8:00am - 5:00pm S 8:00am - 2:00pm
carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 05/29/2026

PLACA: NZT674

RECHAZOS

RECHAZADO POR POLITICAS: NO

ACCESORIOS

| DESCRIPCION | MARCA | P R E C I O |
|-------------|-------|----------------------------|
| | | |

IMÁGENES



" width="300" height="300" />

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323

Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

Email: info@carroagil.com.co

Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co