



INFORME ESTRUCTURAL : ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PORPIA INSPECCION).

FECHA: 06/23/2026

PLACA: GLY002

DATOS DE VEHICULO

PLACA DE VEHÍCULO: GLY002	CLIENTE: NT
CEDULA: 0	MARCA: RENAULT
MODELO (AÑO): 2020	TIPO DE CAJA: MECANICA
LINEA (VERSION): LOGAN	COLOR: GRIS
CILINDRAJE: 1400	COMBUSTIBLE: GASOLINA
KILOMETRAJE: 36287	SERVICIO: PARTICULAR
CARROCERÍA: HATCHBACK	DIRECCIÓN: HIDRAULICA
ASESOR: ANDREA	CODIGO FASECOLDA: 0
VALOR FASECOLDA: 0,00	VALOR COMERCIAL: 0,00

OBSERVACIONES GENERALES

Vehículo presenta repintados con mal acabado, sumidos y panel trasero manipulado reparado, presenta fugas de motor por cárter de motor, humedad por reten de cigüeñal trasero y se recomienda cambiar llantas delanteras, y revisar kit de reparticion según kilometraje o fabricante y stop izquierdo fisurado.

LATONERIA Y PINTURA

RECHAZO: NO

TORPEDO / PARALLAMAS: BUENO	ESTRIBO IZQ: BUENO
ESTRIBO DER: DEFORMACIÓN LEVE	CUBIERTA PARA LLAMAS: BUENO
MARCO CAPOTA IZQ: BUENO	MARCO CAPOTA DER: BUENO
BOMPER DEL: BUENA REPARACIÓN	BOMPER TRA: BUENA REPARACIÓN
GUARDAFANGO IZQ: BUENO	GUARDAFANGO DER: BUENO
PUERTA TRASERA IZQ: BUENA REPARACIÓN	PUERTA TRASERA DER: BUENA REPARACIÓN
COSTADO IZQ: BUENO	COSTADO DER: BUENA REPARACIÓN
PUERTA DEL IZQ: BUENA REPARACIÓN	PUERTA DEL DER: BUENA REPARACIÓN
ALMA BOMPER DEL: BUENO	ALMA BOMPER TRA: MALA REPARACIÓN
COMPUERTA: MALA REPARACIÓN	CAPOTA: BUENO

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS, O A IMPRECIIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323

Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

Email: info@carroagil.com.co

Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL : ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 06/23/2026

PLACA: GLY002

CAPOT: BUENO	
	CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 2

CHASIS		RECHAZO: NO
PUNTA CHASIS DEL. DER.: BUENO	PUNTA CHASIS DEL. IZQ.: BUENO	
TRAVIESA SUPERIOR : BUENO	TRAVIESA INFERIOR: BUENO	
G/POLVO MET. DEL. DER.: BUENO	G/POLVO MET. DEL. IZQ.: BUENO	
PARAL PANO. DER.: BUENO	PARAL PANO. IZQ.: MALO	
PARAL PTA. DER.: BUENO	PARAL PTA. IZQ.: BUENO	
PARAL CENT. DER.: BUENO	PARAL CENT. IZQ.: BUENO	
LARGUERO CAPOTA DER: BUENO	LARGUERO CAPOTA IZQ: BUENO	
PANEL TRA.: MALA REPARACIÓN	PISO BAUL/PLATON.: BUENO	
G/POLVO MET. TRA. DER.: BUENO	G.POLVO MET. TRA. IZQ.: BUENO	
PISO CARROCERIA: BUENO	REFUERZO PISO DER.: BUENO	
REFUERZO PISO IZQ.: BUENO	PUNTA TRA. DER.: BUENO	
PUNTA TRA. IZQ.: BUENO	CUNA MOTOR: BUENO	
		CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 2

INTERIOR	
CARTERAS: BUENO	CINTURONES: BUENO
CONSOLA: BUENO	ESPEJO INTERIOR: BUENO
FUNCIONAMIENTO SILLAS: BUENO	GUANTERA: BUENO
MILLARE: BUENO	PARASOLES: BUENO
PERSIANA: BUENO	TAPICERIA PISO: BUENO
TAPICERIA SILLAS: BUENO	TAPICERIA TECHO: BUENO
TIMON: BUENO	

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS. O A IMPRECIOSIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323
Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129
Email: info@carroagil.com.co
Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm
carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL : ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR **CARROAGIL SAS**, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 06/23/2026

PLACA: GLY002

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

SISTEMA ELECTRICO

A/AC: BUENO	BQUEO CENTRAL: BUENO
CALEFACCION: BUENO	E/VIDRIOS ELECT: BUENO
ENCENDIDO: BUENO	ESPEJOS ELECT: NO APLICA
MANDOS TIMON: NO APLICA	PITO: BUENO
PLUMILLAS: BUENO	RADIO: BUENO
SILLAS ELECT: NO APLICA	SUNROOF: NO APLICA
BATERIAS (SOLO VEHICULOS ELECTRICOS): NO APLICA	

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

LUCES

ALTAS: BUENO	BAJAS: BUENO
COCUYOS: BUENO	FRENO: BUENO
REVERSA: BUENO	ESTACIONARIAS: BUENO
DIRECCIONALES: BUENO	PLACA: BUENO
LUZ TECHO: BUENO	EXPLORADORAS: BUENO
TERCER STOP: BUENO	ANTINIEBLA: BUENO
LUCES LATERALES: NO APLICA	

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

VIDRIOS

ANTINIEBLAS: BUENO	ESPEJO DER.: BUENO
ESPEJO IZQ.: BUENO	EXPLORADORAS: BUENO
FAROLA DER.: BUENO	FAROLA IZQ.: BUENO

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECIOSIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323

Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

Email: info@carroagil.com.co

Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL : ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR **CARROAGIL SAS**, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PORPIA INSPECCION).

FECHA: 06/23/2026

PLACA: GLY002

PANORAMICO DEL.: BUENO	PANORAMICO TRA.: BUENO
STOP DER.: BUENO	STOP IZQ.: FISURADO
TERCER STOP: BUENO	VIDRIOS DEL. DER.: BUENO
VIDRIOS DEL. IZQ.: BUENO	VIDRIOS CUSTODIOS:BUENO
VIDRIOS TRA. IZQ.: BUENO	VIDRIOS TRA. DER.: BUENO

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 1

LLANTAS

RECHAZO:NO

LLANTAS DEL. DER.: 10	LLANTAS DEL. IZQ.: 10
LLANTA TRA. DER.: 60	LLANTA TRA. IZQ.: 60
LLANTA REP.: 80	

FUGAS

RECHAZO: NO

ACEITE DE MOTOR: SI	ACEITE HIDRAULICO: NO
ACEITE DE CAJA: NO	REFRIGERANTE: NO
LIQUIDO DE FRENOS: NO	COMPRESOR AA: NO
AMORTIGUADORES DELANTEROS: NO	AMORTIGUADORES TRASEROS: NO

NIVELES

ACEITE MOTOR: BUENO	REFRIGERANTE: BAJO
ACEITE HIDRAULICO: BUENO	LIQUIDO FRENOS: BUENO
LAVAPARABRISAS: BUENO	

TESTIGOS

RECHAZO:

TESTIGO AIRBAG: OK	TESTIGO ABS: OK
CONTROL TRACCIÓN: OK	CHECK ENGINE: OK

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323

Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

Email: info@carroagil.com.co

Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL : ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR **CARROAGIL SAS**, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 06/23/2026

PLACA: GLY002

RECHAZOS



RECHAZADO POR POLITICAS: SI

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA	P R E C I O

IMÁGENES



 " width="300" height="300" />  " width="300" height="300" />

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**. O A IMPRECIOSIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323

Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

Email: info@carroagil.com.co

Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL : ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR **CARROAGIL SAS**, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 06/23/2026

PLACA: GLY002



" width="300" height="300" />



" width="300" height="300" />

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**. O A IMPRECIIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323

Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

Email: info@carroagil.com.co

Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co