



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 08/24/2026

PLACA: **EBS133**

DATOS DE VEHICULO

PLACA DE VEHÍCULO: EBS133	CLIENTE: FINANDINA
CEDULA: 00	MARCA: VOLKSWAGEN
MODELO (AÑO): 2018	TIPO DE CAJA: TRIPTONICA
LINEA (VERSION): TIGUAN	COLOR: GRIS
CILINDRAJE: 2000	COMBUSTIBLE: GASOLINA
KILOMETRAJE: 68125	SERVICIO: PARTICULAR
CARROCERÍA: CAMIONETA 5P	DIRECCIÓN: ELECTROASISTIDA
ASESOR: FELIPE SÁNCHEZ	CODIGO FASECOLD: .
VALOR FASECOLD: 0,00	VALOR COMERCIAL: 0,00

OBSERVACIONES GENERALES

Vehículo presenta repintado parcial con regular aplicación puerta trasera y delantera derecha golpe medio guardafango delantero izquierdo sumido testigo de neumáticos encendido

LATONERIA Y PINTURA

RECHAZO: NO

TORPEDO / PARALLAMAS: BUENO	ESTRIBO IZQ: BUENO
ESTRIBO DER: BUENO	CUBIERTA PARA LLAMAS: BUENO
MARCO CAPOTA IZQ: BUENO	MARCO CAPOTA DER: BUENO
BOMPER DEL: RAYADO	BOMPER TRA: RAYADO
GUARDAFANGO IZQ: RAYADO	GUARDAFANGO DER: RAYADO
PUERTA TRASERA IZQ: SUMIDO	PUERTA TRASERA DER: SUMIDO
COSTADO IZQ: RAYADO	COSTADO DER: RAYADO
PUERTA DEL IZQ: BUENO	PUERTA DEL DER: SUMIDO
ALMA BOMPER DEL: BUENO	ALMA BOMPER TRA: BUENO

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323

Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

Email: info@carroagil.com.co

Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 08/24/2026

PLACA: EBS133

COMPUERTA: BUENO	CAPOTA: RAYADO
CAPOT: RAYADO	
CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0	

CHASIS	RECHAZO: NO
TRAVIESA SUPERIOR : BUENO	TRAVIESA INFERIOR: BUENO
G/POLVO MET. DEL. DER.: BUENO	G/POLVO MET. DEL. IZQ.: BUENO
PARAL PANO. DER.: BUENO	PARAL PANO. IZQ.: BUENO
PARAL PTA. DER.: BUENO	PARAL PTA. IZQ.: BUENO
PARAL CENT. DER.: BUENO	PARAL CENT. IZQ.: BUENO
LARGUERO CAPOTA DER: BUENO	LARGUERO CAPOTA IZQ: BUENO
PANEL TRA.: BUENO	PISO BAUL/PLATON.: BUENO
G/POLVO MET. TRA. DER.: BUENO	G.POLVO MET. TRA. IZQ.: BUENO
PISO CARROCERIA: BUENO	REFUERZO PISO DER.: BUENO
REFUERZO PISO IZQ.: BUENO	CUNA MOTOR: SUMIDO
CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0	

INTERIOR	
CARTERAS: BUENO	CINTURONES: BUENO
CONSOLA: BUENO	ESPEJO INTERIOR: BUENO
FUNCIONAMIENTO SILLAS: BUENO	GUANTERA: BUENO
MILLARE: BUENO	PARASOLES: BUENO
PERSIANA: BUENO	TAPICERIA PISO: BUENO
TAPICERIA SILLAS: BUENO	TAPICERIA TECHO: BUENO
TIMON: BUENO	

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323
Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129
Email: info@carroagil.com.co
Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm
carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 08/24/2026

PLACA: **EBS133**

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

SISTEMA ELECTRICO

A/AC: BUENO	BQUEO CENTRAL: BUENO
CALEFACCION: BUENO	E/VIDRIOS ELECT: BUENO
ENCENDIDO: BUENO	ESPEJOS ELECT: BUENO
MANDOS TIMON: BUENO	PITO: BUENO
PLUMILLAS: BUENO	RADIO: BUENO
SILLAS ELECT: NO APLICA	SUNROOF: NO APLICA
BATERIAS (SOLO VEHICULOS ELECTRICOS): NO APLICA	

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

LUCES

ALTAS: BUENO	BAJAS: BUENO
COCUYOS: BUENO	FRENO: BUENO
REVERSA: BUENO	ESTACIONARIAS: BUENO
DIRECCIONALES: BUENO	PLACA: BUENO
LUZ TECHO: BUENO	EXPLORADORAS: BUENO
TERCER STOP: BUENO	ANTINIEBLA: BUENO
LUCES LATERALES: BUENO	

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

VIDRIOS

ANTINIEBLAS: BUENO	ESPEJO DER.: BUENO
ESPEJO IZQ.: BUENO	EXPLORADORAS: BUENO

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323

Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

Email: info@carroagil.com.co

Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 08/24/2026

PLACA: **EBS133**

FAROLA DER.: BUENO	FAROLA IZQ.: BUENO
PANORAMICO DEL.: BUENO	PANORAMICO TRA.: BUENO
STOP DER.: BUENO	STOP IZQ.: BUENO
TERCER STOP: BUENO	VIDRIOS DEL. DER.: BUENO
VIDRIOS DEL. IZQ.: BUENO	VIDRIOS CUSTODIOS: BUENO
VIDRIOS TRA. IZQ.: BUENO	VIDRIOS TRA. DER.: BUENO
CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0	

LLANTAS	RECHAZO: NO
LLANTAS DEL. DER.: 90	LLANTAS DEL. IZQ.: 90
LLANTA TRA. DER.: 90	LLANTA TRA. IZQ.: 90
LLANTA REP.: 90	

FUGAS	RECHAZO: NO
ACEITE DE MOTOR: NO	ACEITE HIDRAULICO: NO
ACEITE DE CAJA: NO	REFRIGERANTE: NO
LIQUIDO DE FRENOS: NO	COMPRESOR AA: NO
AMORTIGUADORES DELANTEROS: NO	AMORTIGUADORES TRASEROS: NO

NIVELES	
ACEITE MOTOR: BUENO	REFRIGERANTE: BUENO
ACEITE HIDRAULICO: BUENO	LIQUIDO FRENOS: BUENO
LAVAPARABRISAS: BUENO	

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323
Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129
Email: info@carroagil.com.co
Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm
carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 08/24/2026

PLACA: **EBS133**

TESTIGOS		RECHAZO:	
TESTIGO AIRBAG: OK		TESTIGO ABS: OK	
CONTROL TRACCIÓN: OK		CHECK ENGINE: OK	

RECHAZOS

RECHAZADO POR POLITICAS: NO

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA	P R E C I O

IMÁGENES

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323
Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129
Email: info@carroagil.com.co
Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm
carroagil.com.co