



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 08/24/2026

PLACA: MCV190

DATOS DE VEHICULO

PLACA DE VEHÍCULO: MCV190	CLIENTE: 0
CEDULA: 0,00	MARCA: FORD
MODELO (AÑO): 2012	TIPO DE CAJA: MECANICA
LINEA (VERSION): RANGER XLT	COLOR: GRIS OSCURO
CILINDRAJE: 2500	COMBUSTIBLE: DIESEL
KILOMETRAJE: 242825	SERVICIO: PARTICULAR
CARROCERÍA: PICKUP S	DIRECCIÓN: HIDRAULICA
ASESOR: ANDREA	CODIGO FASECOLDA: 0
VALOR FASECOLDA: 8,00	VALOR COMERCIAL: 8,00

OBSERVACIONES GENERALES

El vehículo presenta fugas de aceite por el motor, el vehículo presenta mala reparación en panel trasero y piso baúl, las 4 llantas para cambio m, revisar suspensión general

LATONERIA Y PINTURA

RECHAZO: NO

TORPEDO / PARALLAMAS: BUENA REPARACIÓN	ESTRIBO IZQ: BUENA REPARACIÓN
ESTRIBO DER: BUENA REPARACIÓN	CUBIERTA PARA LLAMAS: BUENA REPARACIÓN
MARCO CAPOTA IZQ: BUENA REPARACIÓN	MARCO CAPOTA DER:BUENA REPARACIÓN
BOMPER DEL: MALA REPARACIÓN	BOMPER TRA: MALA REPARACIÓN
GUARDAFANGO IZQ: BUENA REPARACIÓN	GUARDAFANGO DER: BUENA REPARACIÓN
COSTADO IZQ: BUENA REPARACIÓN	COSTADO DER: BUENA REPARACIÓN
PUERTA DEL IZQ: BUENA REPARACIÓN	PUERTA DEL DER: BUENA REPARACIÓN
CAPOTA: BUENA REPARACIÓN	CAPOT: BUENA REPARACIÓN
ESPALDAR CABINA: BUENA REPARACIÓN	COMPUERTA: BUENA REPARACIÓN

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323

Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

Email: info@carroagil.com.co

Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR **CARROAGIL SAS**, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 08/24/2026

PLACA: MCV190

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 2

CHASIS	RECHAZO: SI
TRAVIESA SUPERIOR : BUENO	TRAVIESA INFERIOR: BUENO
G/POLVO MET. DEL. DER.: BUENO	G/POLVO MET. DEL. IZQ.: BUENO
PARAL PANO. DER.: BUENO	PARAL PANO. IZQ.: BUENO
PARAL PTA. DER.: BUENO	PARAL PTA. IZQ.: BUENO
LARGUERO CAPOTA DER: BUENO	LARGUERO CAPOTA IZQ: BUENO
TROQUE TRA.: MALO	PANEL TRASERO: MALA REPARACIÓN
PISO BAUL/PLATON.: MALA REPARACIÓN	G.POLVO MET. TRA. DER.: BUENO
G.POLVO MET. TRA. IZQ.: BUENO	PISO CARROCERIA: BUENO
REFUERZO PISO IZQ.: BUENO	REFUERZO PISO DER.: BUENO
PARAL CABINA DER: BUENO	PARAL CABINA IZQ: BUENO
LARGUERO DER: BUENO	LARGUERO IZQ: BUENO

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 3

INTERIOR	
CARTERAS: BUENO	CINTURONES: BUENO
CONSOLA: NO APLICA	ESPEJO INTERIOR: BUENO
FUNCIONAMIENTO SILLAS: BUENO	GUANTERA: BUENO
MILLARE: BUENO	PARASOLES: BUENO
PERSIANA: BUENO	TAPICERIA PISO: BUENO
TAPICERIA SILLAS: BUENO	TAPICERIA TECHO: BUENO
TIMON: BUENO	

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDEECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323
Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129
Email: info@carroagil.com.co
Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm
carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 08/24/2026

PLACA: MCV190

SISTEMA ELECTRICO

A/AC: BUENO	BQUEO CENTRAL: BUENO
CALEFACCION: BUENO	E/VIDRIOS ELECT.: BUENO
ENCENDIDO: NO APLICA	ESPEJOS ELECT.: NO APLICA
ENCENDIDO: NO APLICA	ESPEJOS ELECT.: NO APLICA
PLUMILLAS: BUENO	RADIO: BUENO
SILLAS ELECT: NO APLICA	SUNROOF: NO APLICA
BATERIAS (SOLO VEHICULOS ELECTRICOS): NO APLICA	

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO:

LUCES

ALTAS: BUENO	BAJAS: BUENO
COCUYOS: BUENO	FRENO: BUENO
REVERSA: BUENO	ESTACIONARIAS: BUENO
DIRECCIONALES: BUENO	PLACA: BUENO
LUZ TECHO: BUENO	EXPLORADORAS: BUENO
TERCER STOP: BUENO	ANTINIEBLA: BUENO
LUCES LATERALES: BUENO	

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

VIDRIOS

ANTINIEBLAS: BUENO	ESPEJO DER.: BUENO
ESPEJO IZQ.: BUENO	EXPLORADORAS: BUENO
FAROLA DER.: BUENO	FAROLA IZQ.: BUENO
PANORAMICO DEL.: BUENO	PANORAMICO TRA.: BUENO

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDEECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323

Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

Email: info@carroagil.com.co

Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 08/24/2026

PLACA: MCV190

STOP DER.: BUENO	STOP IZQ.: BUENO
TERCER STOP: BUENO	VIDRIOS DEL. DER.: BUENO
VIDRIOS DEL. IZQ.: BUENO	VIDRIOS CUSTODIOS: BUENO
CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0	

LLANTAS	RECHAZO: NO
LLANTAS DEL. DER.: 30	LLANTAS DEL. IZQ.: 30
LLANTA TRA. DER.: 30	LLANTA TRA. IZQ.: 30
LLANTA REP.: 80	

FUGAS	RECHAZO: Sí
ACEITE DE MOTOR: SI	ACEITE HIDRAULICO: SI
ACEITE DE CAJA: NO	REFRIGERANTE: NO
LIQUIDO DE FRENOS: NO	COMPRESOR AA: NO
AMORTIGUADORES DELANTEROS: NO	AMORTIGUADORES TRASEROS: NO

NIVELES	
ACEITE MOTOR: BUENO	REFRIGERANTE: BUENO
ACEITE HIDRAULICO: BUENO	LIQUIDO FRENOS: BUENO
LAVAPARABRISAS: BUENO	

TESTIGOS	RECHAZO: NO
TESTIGO AIRBAG: OK	TESTIGO ABS: OK
CONTROL TRACCIÓN: OK	CHECK ENGINE: OK

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323
Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129
Email: info@carroagil.com.co
Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm
carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 08/24/2026

PLACA: MCV190

RECHAZOS

RECHAZADO POR POLITICAS: Si

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA	P R E C I O

IMÁGENES



" width="300" height="300" />

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323

Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

Email: info@carroagil.com.co

Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co