



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR **CARROAGIL SAS**, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 09/14/2026

PLACA: **KVR529**

DATOS DE VEHICULO

PLACA DE VEHÍCULO: KVR529	CLIENTE: ..
CEDULA: .00	MARCA: RENAULT
MODELO (AÑO): 2023	TIPO DE CAJA: MECANICA
LINEA (VERSION): LOGAN	COLOR: PLATA
CILINDRAJE: 1600	COMBUSTIBLE: GASOLINA
KILOMETRAJE: 35000	SERVICIO: PARTICULAR
CARROCERÍA: SEDAN	DIRECCIÓN: ELECTROASISTIDA
ASESOR: FELIPE	CODIGO FASECOLDA: ..
VALOR FASECOLDA: 0,00	VALOR COMERCIAL: 0,00

OBSERVACIONES GENERALES

Vehículo presenta puntos de oxidación leves en su carrocería cinco piezas para repintar se recomienda realizar sincronización y cambio de aceite general cambio de llantas y pintura a los rines

LATONERIA Y PINTURA

RECHAZO: NO

TORPEDO / PARALLAMAS: BUENO	ESTRIBO IZQ: BUENO
ESTRIBO DER: BUENO	CUBIERTA PARA LLAMAS: BUENO
MARCO CAPOTA IZQ: BUENO	MARCO CAPOTA DER:BUENO
BOMPER DEL:RAYADO	BOMPER TRA: RAYADO
GUARDAFANGO IZQ: RAYADO	GUARDAFANGO DER: RAYADO
PUERTA TRASERA IZQ: RAYADO	PUERTA TRASERA DER: RAYADO
COSTADO IZQ: RAYADO	COSTADO DER: RAYADO
PUERTA DEL IZQ: RAYADO	PUERTA DEL DER: RAYADO
ALMA BOMPER DEL: RAYADO	ALMA BOMPER TRA: RAYADO
TAPA BAUL: RAYADO	CAPOTA: RAYADO
CAPOT: RAYADO	

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323

Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

Email: info@carroagil.com.co

Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 09/14/2026

PLACA: KVR529

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

CHASIS

RECHAZO: NO

PUNTA CHASIS DEL. DER.: BUENO	PUNTA CHASIS DEL. IZQ.: BUENO
TRAVIESA SUPERIOR : BUENO	TRAVIESA INFERIOR: SUMIDO
G/POLVO MET. DEL. DER.: SUMIDO	G/POLVO MET. DEL. IZQ.: SUMIDO
PARAL PANO. DER.: BUENO	PARAL PANO. IZQ.: BUENO
PARAL PTA. DER.: BUENO	PARAL PTA. IZQ.: BUENO
PARAL CENT. DER.: BUENO	PARAL CENT. IZQ.: BUENO
LARGUERO CAPOTA DER: BUENO	LARGUERO CAPOTA IZQ: BUENO
PANEL TRA.: SUMIDO	PISO BAUL/PLATON.: SUMIDO
G/POLVO MET. TRA. DER.: BUENO	G.POLVO MET. TRA. IZQ.: BUENO
PISO CARROCERIA: SUMIDO	REFUERZO PISO DER.: SUMIDO
REFUERZO PISO IZQ.: SUMIDO	PUNTA TRA. DER.: BUENO
PUNTA TRA. IZQ.: BUENO	CUNA MOTOR: SUMIDO

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

INTERIOR

CARTERAS: BUENO	CINTURONES: BUENO
CONSOLA: BUENO	ESPEJO INTERIOR: BUENO
FUNCIONAMIENTO SILLAS: BUENO	GUANTERA: BUENO
MILLARE: BUENO	PARASOLES: BUENO
PERSIANA: BUENO	TAPICERIA PISO: BUENO
TAPICERIA SILLAS: BUENO	TAPICERIA TECHO: BUENO
TIMON: BUENO	

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323

Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

Email: info@carroagil.com.co

Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 09/14/2026

PLACA: KVR529

SISTEMA ELECTRICO

A/AC: BUENO	BQUEO CENTRAL: BUENO
CALEFACCION: BUENO	E/VIDRIOS ELECT.: BUENO
ENCENDIDO: BUENO	ESPEJOS ELECT.: BUENO
ENCENDIDO: BUENO	ESPEJOS ELECT.: BUENO
PLUMILLAS: BUENO	RADIO: BUENO
SILLAS ELECT: NO APLICA	SUNROOF: NO APLICA
BATERIAS (SOLO VEHICULOS ELECTRICOS): NO APLICA	

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

LUCES

ALTAS: BUENO	BAJAS: BUENO
COCUYOS: BUENO	FRENO: BUENO
REVERSA: BUENO	ESTACIONARIAS: BUENO
DIRECCIONALES: BUENO	PLACA: BUENO
LUZ TECHO: BUENO	EXPLORADORAS: BUENO
TERCER STOP: BUENO	ANTINIEBLA: BUENO
LUCES LATERALES: BUENO	

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

VIDRIOS

ANTINIEBLAS: BUENO	ESPEJO DER.: BUENO
ESPEJO IZQ.: BUENO	EXPLORADORAS: BUENO
FAROLA DER.: BUENO	FAROLA IZQ.: BUENO
PANORAMICO DEL.: BUENO	PANORAMICO TRA.: BUENO
STOP DER.: BUENO	STOP IZQ.: BUENO

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323

Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

Email: info@carroagil.com.co

Horario: L-V 8:00am - 5:00pm S 8:00am - 2:00pm

carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

FECHA: 09/14/2026

PLACA: KVR529

TERCER STOP: BUENO	VIDRIOS DEL. DER.: BUENO
VIDRIOS DEL. IZQ.: BUENO	VIDRIOS CUSTODIOS: BUENO
VIDRIOS TRA. IZQ.: BUENO	VIDRIOS TRA. DER.: BUENO
CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0	

LLANTAS	RECHAZO: NO
LLANTAS DEL. DER.: 40	LLANTAS DEL. IZQ.: 40
LLANTA TRA. DER.: 40	LLANTA TRA. IZQ.: 40
LLANTA REP.: 40	

FUGAS	RECHAZO: Sí
ACEITE DE MOTOR: SI	ACEITE HIDRAULICO: NO
ACEITE DE CAJA: NO	REFRIGERANTE: NO
LIQUIDO DE FRENOS: NO	COMPRESOR AA: NO
AMORTIGUADORES DELANTEROS: NO	AMORTIGUADORES TRASEROS: NO

NIVELES	
ACEITE MOTOR: BUENO	REFRIGERANTE: BUENO
ACEITE HIDRAULICO: BUENO	LIQUIDO FRENOS: BUENO
LAVAPARABRISAS: BUENO	

TESTIGOS	RECHAZO: NO
TESTIGO AIRBAG: OK	TESTIGO ABS: OK
CONTROL TRACCIÓN: OK	CHECK ENGINE: OK

CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323
Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129
Email: info@carroagil.com.co
Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm
carroagil.com.co



INFORME ESTRUCTURAL: ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PORPIA INSPECCION).

FECHA: 09/14/2026

PLACA: KVR529

RECHAZOS

RECHAZADO POR POLITICAS: Si

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA	P R E C I O

IMÁGENES



CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS: LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

Teléfono: +57 311 6101323
Dirección: AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129
Email: info@carroagil.com.co
Horario: L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm
carroagil.com.co