



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR **CARROAGIL SAS**, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PORPIA INSPECCION).

**FECHA:** 07/24/2026

**PLACA:** **PUM983**

### DATOS DE VEHICULO

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| PLACA DE VEHÍCULO: PUM983 | CLIENTE: ANDRES CARDENAS   |
| CEDULA: 1113682071        | MARCA: VOLKSWAGEN          |
| MODELO (AÑO): 2026        | TIPO DE CAJA: MECANICA     |
| LINEA (VERSION): T CROSS  | COLOR: AZUL                |
| CILINDRAJE: 1000          | COMBUSTIBLE: GASOLINA      |
| KILOMETRAJE: 10143        | SERVICIO: PARTICULAR       |
| CARROCERÍA: SEDAN         | DIRECCIÓN: ELECTROASISTIDA |
| ASESOR: ANDREA            | CODIGO FASECOLDA: .        |
| VALOR FASECOLDA: 0,00     | VALOR COMERCIAL: 9,00      |

### OBSERVACIONES GENERALES

Vehículo presentada rayones y su nivel leves en su contorno se ha recomendado ajustar filtro de aceite y tapón de carter

### LATONERIA Y PINTURA

RECHAZO: NO

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| TORPEDO / PARALLAMAS: BUENO | ESTRIBO IZQ: BUENO          |
| ESTRIBO DER: BUENO          | CUBIERTA PARA LLAMAS: BUENO |
| MARCO CAPOTA IZQ: BUENO     | MARCO CAPOTA DER:BUENO      |
| BOMPER DEL:BUENO            | BOMPER TRA: BUENO           |
| GUARDAFANGO IZQ: BUENO      | GUARDAFANGO DER: BUENO      |
| PUERTA TRASERA IZQ: BUENO   | PUERTA TRASERA DER: BUENO   |
| COSTADO IZQ: BUENO          | COSTADO DER: BUENO          |
| PUERTA DEL IZQ: BUENO       | PUERTA DEL DER: BUENO       |
| ALMA BOMPER DEL: BUENO      | ALMA BOMPER TRA: BUENO      |
| TAPA BAUL: BUENO            | CAPOTA: BUENO               |
| CAPOT: BUENO                |                             |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** info@carroagil.com.co

**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA: 07/24/2026**

**PLACA: PUM983**

**CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0**

## CHASIS

**RECHAZO: NO**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PUNTA CHASIS DEL. DER.: BUENO | PUNTA CHASIS DEL. IZQ.: BUENO |
| TRAVIESA SUPERIOR : BUENO     | TRAVIESA INFERIOR: BUENO      |
| G/POLVO MET. DEL. DER.: BUENO | G/POLVO MET. DEL. IZQ.: BUENO |
| PARAL PANO. DER.: BUENO       | PARAL PANO. IZQ.: BUENO       |
| PARAL PTA. DER.: BUENO        | PARAL PTA. IZQ.: BUENO        |
| PARAL CENT. DER.: BUENO       | PARAL CENT. IZQ.: BUENO       |
| LARGUERO CAPOTA DER: BUENO    | LARGUERO CAPOTA IZQ: BUENO    |
| PANEL TRA.: BUENO             | PISO BAUL/PLATON.: BUENO      |
| G/POLVO MET. TRA. DER.: BUENO | G.POLVO MET. TRA. IZQ.: BUENO |
| PISO CARROCERIA: BUENO        | REFUERZO PISO DER.: BUENO     |
| REFUERZO PISO IZQ.: BUENO     | PUNTA TRA. DER.: BUENO        |
| PUNTA TRA. IZQ.: BUENO        | CUNA MOTOR: BUENO             |

**CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0**

## INTERIOR

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| CARTERAS: BUENO              | CINTURONES: BUENO      |
| CONSOLA: BUENO               | ESPEJO INTERIOR: BUENO |
| FUNCIONAMIENTO SILLAS: BUENO | GUANTERA: BUENO        |
| MILLARE: BUENO               | PARASOLES: BUENO       |
| PERSIANA: BUENO              | TAPICERIA PISO: BUENO  |
| TAPICERIA SILLAS: BUENO      | TAPICERIA TECHO: BUENO |
| TIMON: BUENO                 |                        |

**CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0**

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** info@carroagil.com.co

**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA:** 07/24/2026

**PLACA:** PUM983

## SISTEMA ELECTRICO

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| A/AC: BUENO                                     | BQUEO CENTRAL: BUENO    |
| CALEFACCION: BUENO                              | E/VIDRIOS ELECT.: BUENO |
| ENCENDIDO: BUENO                                | ESPEJOS ELECT.: BUENO   |
| ENCENDIDO: BUENO                                | ESPEJOS ELECT.: BUENO   |
| PLUMILLAS: BUENO                                | RADIO: BUENO            |
| SILLAS ELECT: NO APLICA                         | SUNROOF: NO APLICA      |
| BATERIAS (SOLO VEHICULOS ELECTRICOS): NO APLICA |                         |

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

## LUCES

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ALTAS: BUENO           | BAJAS: BUENO         |
| COCUYOS: BUENO         | FRENO: BUENO         |
| REVERSA: BUENO         | ESTACIONARIAS: BUENO |
| DIRECCIONALES: BUENO   | PLACA: BUENO         |
| LUZ TECHO: BUENO       | EXPLORADORAS: BUENO  |
| TERCER STOP: BUENO     | ANTINIEBLA: BUENO    |
| LUCES LATERALES: BUENO |                      |

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

## VIDRIOS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| ANTINIEBLAS: BUENO     | ESPEJO DER.: BUENO     |
| ESPEJO IZQ.: BUENO     | EXPLORADORAS: BUENO    |
| FAROLA DER.: BUENO     | FAROLA IZQ.: BUENO     |
| PANORAMICO DEL.: BUENO | PANORAMICO TRA.: BUENO |
| STOP DER.: BUENO       | STOP IZQ.: BUENO       |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS. O A IMPRECIOSIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** info@carroagil.com.co

**Horario:** L-V 8:00am - 5:00pm S 8:00am - 2:00pm

carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA: 07/24/2026**

**PLACA: PUM983**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| TERCER STOP: BUENO       | VIDRIOS DEL. DER.: BUENO |
| VIDRIOS DEL. IZQ.: BUENO | VIDRIOS CUSTODIOS: BUENO |
| VIDRIOS TRA. IZQ.: BUENO | VIDRIOS TRA. DER.: BUENO |

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

## LLANTAS

RECHAZO: NO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| LLANTAS DEL. DER.: 90 | LLANTAS DEL. IZQ.: 90 |
| LLANTA TRA. DER.: 90  | LLANTA TRA. IZQ.: 90  |
| LLANTA REP.: 90       |                       |

## FUGAS

RECHAZO: NO

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ACEITE DE MOTOR: NO           | ACEITE HIDRAULICO: NO       |
| ACEITE DE CAJA: NO            | REFRIGERANTE: NO            |
| LIQUIDO DE FRENOS: NO         | COMPRESOR AA: NO            |
| AMORTIGUADORES DELANTEROS: NO | AMORTIGUADORES TRASEROS: NO |

## NIVELES

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| ACEITE MOTOR: BUENO      | REFRIGERANTE: BUENO   |
| ACEITE HIDRAULICO: BUENO | LIQUIDO FRENOS: BUENO |
| LAVAPARABRISAS: BUENO    |                       |

## TESTIGOS

RECHAZO: NO

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| TESTIGO AIRBAG: OK   | TESTIGO ABS: OK  |
| CONTROL TRACCIÓN: OK | CHECK ENGINE: OK |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** info@carroagil.com.co

**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR **CARROAGIL SAS**, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA:** 07/24/2026

**PLACA:** **PUM983**

## RECHAZOS

RECHAZADO POR POLITICAS: NO

## ACCESORIOS

| DESCRIPCION | MARCA | P<br>R<br>E<br>C<br>I<br>O |
|-------------|-------|----------------------------|
|             |       |                            |

## IMÁGENES



" width="300" height="300" />

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** info@carroagil.com.co

**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm  
carroagil.com.co