



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA:** 08/19/2026

**PLACA:** EFP441

### DATOS DE VEHICULO

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| PLACA DE VEHÍCULO: EFP441     | CLIENTE: LINDON PEDRAZA    |
| CEDULA: 84028958              | MARCA: KIA                 |
| MODELO (AÑO): 2017            | TIPO DE CAJA: AUTOMATICA   |
| LINEA (VERSION): NEW SPORTAGE | COLOR: ROJO                |
| CILINDRAJE: 2000              | COMBUSTIBLE: GASOLINA      |
| KILOMETRAJE: 64000            | SERVICIO: PARTICULAR       |
| CARROCERÍA: CAMIONETA 5P      | DIRECCIÓN: ELECTROASISTIDA |
| ASESOR: ANDREA                | CODIGO FASECOLD: ..        |
| VALOR FASECOLD: 0,00          | VALOR COMERCIAL: 0,00      |

### OBSERVACIONES GENERALES

Vehículo presenta repintado parcial con regular aplicación en paragolpes delantero para golpes traseros punta trasera izquierda desgrafada fuga en Carter y la caga se recomienda realizar mantenimiento a la transmisión revisar sistemas legales del vehículo impronta de motor e impronta de chasis para verificar que no tenga ninguna anomalía vehículo fuera de estándar

### LATONERIA Y PINTURA

RECHAZO: NO

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| TORPEDO / PARALLAMAS: RAYADO | ESTRIBO IZQ: RAYADO          |
| ESTRIBO DER: RAYADO          | CUBIERTA PARA LLAMAS: RAYADO |
| MARCO CAPOTA IZQ: BUENO      | MARCO CAPOTA DER: BUENO      |
| BOMPER DEL: BUENO            | BOMPER TRA: BUENO            |
| GUARDAFANGO IZQ: BUENO       | GUARDAFANGO DER: BUENO       |
| PUERTA TRASERA IZQ: BUENO    | PUERTA TRASERA DER: BUENO    |
| COSTADO IZQ: BUENO           | COSTADO DER: BUENO           |
| PUERTA DEL IZQ: BUENO        | PUERTA DEL DER: BUENO        |
| ALMA BOMPER DEL: BUENO       | ALMA BOMPER TRA: BUENO       |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** info@carroagil.com.co

**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA: 08/19/2026**

**PLACA: EFP441**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| COMPUERTA: BUENO                    | CAPOTA: BUENO |
| CAPOT: BUENO                        |               |
| CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0 |               |

| CHASIS                              | RECHAZO: SI                   |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| TRAVIESA SUPERIOR : BUENO           | TRAVIESA INFERIOR: BUENO      |
| G/POLVO MET. DEL. DER.: BUENO       | G/POLVO MET. DEL. IZQ.: BUENO |
| PARAL PANO. DER.: BUENO             | PARAL PANO. IZQ.: BUENO       |
| PARAL PTA. DER.: BUENO              | PARAL PTA. IZQ.: BUENO        |
| PARAL CENT. DER.: BUENO             | PARAL CENT. IZQ.: BUENO       |
| LARGUERO CAPOTA DER: BUENO          | LARGUERO CAPOTA IZQ: BUENO    |
| PANEL TRA.: SUMIDO                  | PISO BAUL/PLATON.: SUMIDO     |
| G/POLVO MET. TRA. DER.: BUENO       | G.POLVO MET. TRA. IZQ.: BUENO |
| PISO CARROCERIA: DEFORMACIÓN MEDIA  | REFUERZO PISO DER.: BUENO     |
| REFUERZO PISO IZQ.: BUENO           | CUNA MOTOR: SUMIDO            |
| CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 1 |                               |

| INTERIOR                     |                        |
|------------------------------|------------------------|
| CARTERAS: BUENO              | CINTURONES: BUENO      |
| CONSOLA: BUENO               | ESPEJO INTERIOR: BUENO |
| FUNCIONAMIENTO SILLAS: BUENO | GUANTERA: BUENO        |
| MILLARE: BUENO               | PARASOLES: BUENO       |
| PERSIANA: BUENO              | TAPICERIA PISO: BUENO  |
| TAPICERIA SILLAS: BUENO      | TAPICERIA TECHO: BUENO |
| TIMON: BUENO                 |                        |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323  
**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129  
**Email:** info@carroagil.com.co  
**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm  
carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA: 08/19/2026**

**PLACA: EFP441**

**CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0**

### SISTEMA ELECTRICO

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| A/AC: BUENO                                 | BQUEO CENTRAL: BUENO   |
| CALEFACCION: BUENO                          | E/VIDRIOS ELECT: BUENO |
| ENCENDIDO: BUENO                            | ESPEJOS ELECT: BUENO   |
| MANDOS TIMON: BUENO                         | PITO: BUENO            |
| PLUMILLAS: BUENO                            | RADIO: BUENO           |
| SILLAS ELECT: BUENO                         | SUNROOF: BUENO         |
| BATERIAS (SOLO VEHICULOS ELECTRICOS): BUENO |                        |

**CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0**

### LUCES

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ALTAS: BUENO           | BAJAS: MALO          |
| COCUYOS: BUENO         | FRENO: BUENO         |
| REVERSA: BUENO         | ESTACIONARIAS: BUENO |
| DIRECCIONALES: BUENO   | PLACA: BUENO         |
| LUZ TECHO: BUENO       | EXPLORADORAS: BUENO  |
| TERCER STOP: BUENO     | ANTINIEBLA: BUENO    |
| LUCES LATERALES: BUENO |                      |

**CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 1**

### VIDRIOS

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| ANTINIEBLAS: BUENO | ESPEJO DER.: BUENO  |
| ESPEJO IZQ.: BUENO | EXPLORADORAS: BUENO |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** info@carroagil.com.co

**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA: 08/19/2026**

**PLACA: EFP441**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| FAROLA DER.: BUENO                  | FAROLA IZQ.: BUENO       |
| PANORAMICO DEL.: BUENO              | PANORAMICO TRA.: BUENO   |
| STOP DER.: BUENO                    | STOP IZQ.: BUENO         |
| TERCER STOP: BUENO                  | VIDRIOS DEL. DER.: BUENO |
| VIDRIOS DEL. IZQ.: BUENO            | VIDRIOS CUSTODIOS: BUENO |
| VIDRIOS TRA. IZQ.: BUENO            | VIDRIOS TRA. DER.: BUENO |
| CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0 |                          |

| LLANTAS               | RECHAZO: NO           |
|-----------------------|-----------------------|
| LLANTAS DEL. DER.: 50 | LLANTAS DEL. IZQ.: 50 |
| LLANTA TRA. DER.: 50  | LLANTA TRA. IZQ.: 50  |
| LLANTA REP.: 50       |                       |

| FUGAS                         | RECHAZO: SI                 |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ACEITE DE MOTOR: SI           | ACEITE HIDRAULICO: NO       |
| ACEITE DE CAJA: SI            | REFRIGERANTE: NO            |
| LIQUIDO DE FRENOS: NO         | COMPRESOR AA: NO            |
| AMORTIGUADORES DELANTEROS: NO | AMORTIGUADORES TRASEROS: NO |

| NIVELES                  |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| ACEITE MOTOR: BUENO      | REFRIGERANTE: BUENO   |
| ACEITE HIDRAULICO: BUENO | LIQUIDO FRENOS: BUENO |
| LAVAPARABRISAS: BUENO    |                       |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323  
**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129  
**Email:** info@carroagil.com.co  
**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm  
carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA:** 08/19/2026

**PLACA:** EFP441

| TESTIGOS             |  | RECHAZO:         |  |
|----------------------|--|------------------|--|
| TESTIGO AIRBAG: OK   |  | TESTIGO ABS: OK  |  |
| CONTROL TRACCIÓN: OK |  | CHECK ENGINE: OK |  |

## RECHAZOS

RECHAZADO POR POLITICAS: SI

## ACCESORIOS

| DESCRIPCION | MARCA | P<br>R<br>E<br>C<br>I<br>O |
|-------------|-------|----------------------------|
|             |       |                            |

## IMÁGENES



" width="300" height="300" />

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323  
**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129  
**Email:** info@carroagil.com.co  
**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm  
carroagil.com.co