



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA:** 08/19/2026

**PLACA:** IFV905

### DATOS DE VEHICULO

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| PLACA DE VEHÍCULO: IFV905        | CLIENTE: CASTIBLANCO Y ASOCIADOS AJUSTADORE |
| CEDULA: 900133128                | MARCA: KIA                                  |
| MODELO (AÑO): 2016               | TIPO DE CAJA: AUTOMATICA                    |
| LINEA (VERSION): NEW SPORTAGE LX | COLOR: BLANCO                               |
| CILINDRAJE: 1999                 | COMBUSTIBLE: GASOLINA                       |
| KILOMETRAJE: 114600              | SERVICIO: PARTICULAR                        |
| CARROCERÍA: CAMIONETA 5P         | DIRECCIÓN: ELECTROASISTIDA                  |
| ASESOR: ANDREA                   | CODIGO FASECOLD: 0                          |
| VALOR FASECOLD: 0,00             | VALOR COMERCIAL: 0,00                       |

### OBSERVACIONES GENERALES

Repintado rayas peladuras y sumidos, además puntos fusibles de baúl con corrosión fuerte, presenta fugas de aceite por cárter, tapa válvulas y tapa lateral de distribución, bujes grandes de tijeras fisurados.

### LATONERIA Y PINTURA

RECHAZO: NO

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| TORPEDO / PARALLAMAS: BUENO          | ESTRIBO IZQ: BUENO            |
| ESTRIBO DER: BUENO                   | CUBIERTA PARA LLAMAS: BUENO   |
| MARCO CAPOTA IZQ: BUENO              | MARCO CAPOTA DER: BUENO       |
| BOMPER DEL: BUENA REPARACIÓN         | BOMPER TRA: BUENA REPARACIÓN  |
| GUARDAFANGO IZQ: BUENO               | GUARDAFANGO DER: BUENO        |
| PUERTA TRASERA IZQ: BUENA REPARACIÓN | PUERTA TRASERA DER: RAYADO    |
| COSTADO IZQ: SUMIDO                  | COSTADO DER: BUENA REPARACIÓN |
| PUERTA DEL IZQ: BUENA REPARACIÓN     | PUERTA DEL DER: BUENO         |
| ALMA BOMPER DEL: BUENO               | ALMA BOMPER TRA: BUENO        |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** info@carroagil.com.co

**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA: 08/19/2026**

**PLACA: IFV905**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| COMPUERTA: BUENO                    | CAPOTA: BUENO |
| CAPOT: BUENO                        |               |
| CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0 |               |

| CHASIS                              | RECHAZO: NO                   |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| TRAVIESA SUPERIOR : BUENO           | TRAVIESA INFERIOR: BUENO      |
| G/POLVO MET. DEL. DER.: BUENO       | G/POLVO MET. DEL. IZQ.: BUENO |
| PARAL PANO. DER.: BUENO             | PARAL PANO. IZQ.: BUENO       |
| PARAL PTA. DER.: BUENO              | PARAL PTA. IZQ.: BUENO        |
| PARAL CENT. DER.: BUENO             | PARAL CENT. IZQ.: BUENO       |
| LARGUERO CAPOTA DER: BUENO          | LARGUERO CAPOTA IZQ: BUENO    |
| PANEL TRA.: BUENO                   | PISO BAUL/PLATON.: BUENO      |
| G/POLVO MET. TRA. DER.: BUENO       | G.POLVO MET. TRA. IZQ.: BUENO |
| PISO CARROCERIA: BUENO              | REFUERZO PISO DER.: BUENO     |
| REFUERZO PISO IZQ.: BUENO           | CUNA MOTOR: BUENO             |
| CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0 |                               |

| INTERIOR                     |                        |
|------------------------------|------------------------|
| CARTERAS: BUENO              | CINTURONES: BUENO      |
| CONSOLA: BUENO               | ESPEJO INTERIOR: BUENO |
| FUNCIONAMIENTO SILLAS: BUENO | GUANTERA: BUENO        |
| MILLARE: BUENO               | PARASOLES: BUENO       |
| PERSIANA: BUENO              | TAPICERIA PISO: BUENO  |
| TAPICERIA SILLAS: BUENO      | TAPICERIA TECHO: BUENO |
| TIMON: BUENO                 |                        |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISSIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323  
**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129  
**Email:** info@carroagil.com.co  
**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm  
carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA: 08/19/2026**

**PLACA: IFV905**

**CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0**

### SISTEMA ELECTRICO

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| A/AC: BUENO                                     | BQUEO CENTRAL: BUENO   |
| CALEFACCION: BUENO                              | E/VIDRIOS ELECT: BUENO |
| ENCENDIDO: BUENO                                | ESPEJOS ELECT: BUENO   |
| MANDOS TIMON: BUENO                             | PITO: BUENO            |
| PLUMILLAS: BUENO                                | RADIO: BUENO           |
| SILLAS ELECT: NO APLICA                         | SUNROOF: NO APLICA     |
| BATERIAS (SOLO VEHICULOS ELECTRICOS): NO APLICA |                        |

**CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0**

### LUCES

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ALTAS: BUENO           | BAJAS: BUENO         |
| COCUYOS: BUENO         | FRENO: BUENO         |
| REVERSA: BUENO         | ESTACIONARIAS: BUENO |
| DIRECCIONALES: BUENO   | PLACA: BUENO         |
| LUZ TECHO: BUENO       | EXPLORADORAS: BUENO  |
| TERCER STOP: BUENO     | ANTINIEBLA: BUENO    |
| LUCES LATERALES: BUENO |                      |

**CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0**

### VIDRIOS

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| ANTINIEBLAS: BUENO | ESPEJO DER.: BUENO  |
| ESPEJO IZQ.: BUENO | EXPLORADORAS: BUENO |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** info@carroagil.com.co

**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA: 08/19/2026**

**PLACA: IFV905**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| FAROLA DER.: BUENO                  | FAROLA IZQ.: BUENO       |
| PANORAMICO DEL.: BUENO              | PANORAMICO TRA.: BUENO   |
| STOP DER.: BUENO                    | STOP IZQ.: BUENO         |
| TERCER STOP: BUENO                  | VIDRIOS DEL. DER.: BUENO |
| VIDRIOS DEL. IZQ.: BUENO            | VIDRIOS CUSTODIOS: BUENO |
| VIDRIOS TRA. IZQ.: BUENO            | VIDRIOS TRA. DER.: BUENO |
| CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0 |                          |

| LLANTAS               | RECHAZO: NO           |
|-----------------------|-----------------------|
| LLANTAS DEL. DER.: 70 | LLANTAS DEL. IZQ.: 70 |
| LLANTA TRA. DER.: 80  | LLANTA TRA. IZQ.: 80  |
| LLANTA REP.: 100      |                       |

| FUGAS                         | RECHAZO: NO                  |
|-------------------------------|------------------------------|
| ACEITE DE MOTOR: SI           | ACEITE HIDRAULICO: NO APLICA |
| ACEITE DE CAJA: NO            | REFRIGERANTE: NO             |
| LIQUIDO DE FRENOS: NO         | COMPRESOR AA: NO             |
| AMORTIGUADORES DELANTEROS: NO | AMORTIGUADORES TRASEROS: NO  |

| NIVELES                |                       |
|------------------------|-----------------------|
| ACEITE MOTOR: BUENO    | REFRIGERANTE: BUENO   |
| ACEITE HIDRAULICO: N/A | LIQUIDO FRENOS: BUENO |
| LAVAPARABRISAS: BUENO  |                       |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323  
**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129  
**Email:** info@carroagil.com.co  
**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm  
carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA:** 08/19/2026

**PLACA:** IFV905

| TESTIGOS             |  | RECHAZO:         |  |
|----------------------|--|------------------|--|
| TESTIGO AIRBAG: OK   |  | TESTIGO ABS: OK  |  |
| CONTROL TRACCIÓN: OK |  | CHECK ENGINE: OK |  |

## RECHAZOS

RECHAZADO POR POLITICAS: NO

## ACCESORIOS

| DESCRIPCION | MARCA | P<br>R<br>E<br>C<br>I<br>O |
|-------------|-------|----------------------------|
|             |       |                            |

## IMÁGENES

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)



**Teléfono:** +57 311 6101323  
**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129  
**Email:** info@carroagil.com.co  
**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm  
carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA: 08/19/2026**

**PLACA: IFV905**



**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** info@carroagil.com.co

**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co