



**INFORME ESTRUCTURAL** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR **CARROAGIL SAS**, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA: 08/19/2026**

**PLACA: BZJ21G**

### DATOS DE VEHICULO

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| PLACA DE VEHÍCULO: BZJ21G | CLIENTE: SIN TP        |
| CEDULA: 00                | MARCA: AKT             |
| MODELO (AÑO): 2023        | TIPO DE CAJA: MECANICA |
| LINEA (VERSION): TTR200   | COLOR: NEGRO VERDE     |
| CILINDRAJE: 200           | COMBUSTIBLE: GASOLINA  |
| KILOMETRAJE: 73000        | SERVICIO: PARTICULAR   |
| CARROCERÍA: MOTOCICLETA   | DIRECCIÓN: MECANICA    |
| ASESOR: ANDREA            | CODIGO FASECOLDA: .    |
| VALOR FASECOLDA: 0,00     | VALOR COMERCIAL: 0,00  |

### OBSERVACIONES GENERALES

La motocicleta presenta tapas de carenaje en mal estado rayado presenta tapas de motor rallados en mal estado fugas de motor presentan fugas de suspensión se recomienda realizar sincronización mantenimiento general a la suspensión frenos y motor

### LATONERIA Y PINTURA

RECHAZO: NO

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| CARENAJE: DEFORMACIÓN LEVE  | TANQUE: DEFORMACIÓN LEVE    |
| TAPAS LATERALES DEL: RAYADO | TAPAS LATERALES TRA: RAYADO |
| FAROLA: RAYADO              | ESPEJO: RAYADO              |
| STOP: RAYADO                | QUILLA: RAYADO              |
| DEFENSA: RAYADO             | SILLIN: RAYADO              |
| PORTO PLACA: SUMIDO         | RINES: SUMIDO               |
| TAPAS MOTOR: RAYADO         | POSA PIES: SUMIDO           |
| TACOMETRO: RAYADO           | PATA LATERAL: RAYADO        |

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** info@carroagil.com.co

**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR **CARROAGIL SAS**, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA: 08/19/2026**

**PLACA: BZJ21G**

| CHASIS           |                            | RECHAZO: NO                         |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| CHASIS: BUENO    | BARAS TELESCOPICAS: SUMIDO |                                     |
| TIJERAS : SUMIDO | SUSPENSIÓN TRASERA: BUENO  |                                     |
| MANUBRIO: BUENO  |                            |                                     |
|                  |                            | CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0 |

| SISTEMA ELECTRICO |                                            |                                     |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| CONECTORES: BUENO | ENCENDIDO: BUENO                           |                                     |
| PITO: BUENO       | BATERIAS (SOLO VEHICULOS ELECTRICOS): MALO |                                     |
|                   |                                            | CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 1 |

| LUCES                |              |                                     |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| ALTAS: BUENO         | BAJAS: BUENO |                                     |
| COCUYOS: BUENO       | FRENO: BUENO |                                     |
| DIRECCIONALES: BUENO | PLACA: BUENO |                                     |
|                      |              | CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0 |

| LLANTAS          |                  | RECHAZO:NO |
|------------------|------------------|------------|
| LLANTAS DEL.: 40 | LLANTAS TRA.: 40 |            |

| FUGAS                         |                             | RECHAZO: Sí |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
| ACEITE DE MOTOR: SI           | AMORTIGUADORES TRASEROS: SI |             |
| ACEITE DE CAJA: SI            | REFRIGERANTE: NO            |             |
| LIQUIDO DE FRENOS: NO         | COMPRESOR AA: NO            |             |
| AMORTIGUADORES DELANTEROS: NO |                             |             |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323  
**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129  
**Email:** info@carroagil.com.co  
**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm  
carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR **CARROAGIL SAS**, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA: 08/19/2026**

**PLACA: BZJ21G**

| NIVELES              |                   |
|----------------------|-------------------|
| ACEITE MOTOR: BAJO   | REFRIGERANTE: N/A |
| LIQUIDO FRENOS: BAJO |                   |

| TESTIGOS               | RECHAZO:                |
|------------------------|-------------------------|
| TESTIGO ABS: NO APLICA | CHECK ENGINE: NO APLICA |

## RECHAZOS

RECHAZADO POR POLITICAS: Si

## ACCESORIOS

| DESCRIPCION | MARCA | P<br>R<br>E<br>C<br>I<br>O |
|-------------|-------|----------------------------|
|             |       |                            |

## IMÁGENES

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**. O A IMPRECIIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** info@carroagil.com.co

**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm  
carroagil.com.co