



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA:** 09/05/2026

**PLACA:** **KJM982**

### DATOS DE VEHICULO

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| PLACA DE VEHÍCULO: KJM982 | CLIENTE: NARANJO RIVERA CARLOS MARIO |
| CEDULA: 1032384299        | MARCA: CHEVROLET                     |
| MODELO (AÑO): 2014        | TIPO DE CAJA: MECANICA               |
| LINEA (VERSION): TRACKER  | COLOR: PLATA                         |
| CILINDRAJE: 1796          | COMBUSTIBLE: GASOLINA                |
| KILOMETRAJE: 122394       | SERVICIO: PARTICULAR                 |
| CARROCERÍA: CAMIONETA 5P  | DIRECCIÓN: HIDRAULICA                |
| ASESOR: JUANITA           | CODIGO FASECOLD: 0                   |
| VALOR FASECOLD: 0,00      | VALOR COMERCIAL: 0,00                |

### OBSERVACIONES GENERALES

Vehículo repintado, golpe, peladuras y desajuste, fuga de aceite por cárter de caja, fuga de hidráulico por manguera inferior de depósito, caja de dirección, bujes de tijeras fisurados, amortiguadores traseros buje inferior con fisuras, llantas traseras para cambio, presenta panel trasero pestaña con dobles, stop derecho con perdida de material, además presenta código de falla en scanner, se recomienda revisar suspensión, y revisar sistema de inyección.

### LATONERIA Y PINTURA

RECHAZO: NO

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| TORPEDO / PARALLAMAS: BUENO          | ESTRIBO IZQ: BUENO                   |
| ESTRIBO DER: BUENO                   | CUBIERTA PARA LLAMAS: BUENO          |
| MARCO CAPOTA IZQ: BUENO              | MARCO CAPOTA DER: BUENO              |
| BOMPER DEL: MALA REPARACIÓN          | BOMPER TRA: BUENA REPARACIÓN         |
| GUARDAFANGO IZQ: BUENA REPARACIÓN    | GUARDAFANGO DER: DEFORMACIÓN LEVE    |
| PUERTA TRASERA IZQ: BUENA REPARACIÓN | PUERTA TRASERA DER: BUENA REPARACIÓN |
| COSTADO IZQ: BUENA REPARACIÓN        | COSTADO DER: BUENA REPARACIÓN        |
| PUERTA DEL IZQ: BUENA REPARACIÓN     | PUERTA DEL DER: BUENA REPARACIÓN     |
| ALMA BOMPER DEL: BUENO               | ALMA BOMPER TRA: BUENO               |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** info@carroagil.com.co

**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA:** 09/05/2026

**PLACA:** **KJM982**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| COMPUERTA: BUENO                    | CAPOTA: BUENO |
| CAPOT: BUENA REPARACIÓN             |               |
| CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 1 |               |

| CHASIS                              | RECHAZO: NO                   |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| TRAVIESA SUPERIOR : BUENO           | TRAVIESA INFERIOR: BUENO      |
| G/POLVO MET. DEL. DER.: BUENO       | G/POLVO MET. DEL. IZQ.: BUENO |
| PARAL PANO. DER.: BUENO             | PARAL PANO. IZQ.: BUENO       |
| PARAL PTA. DER.: BUENO              | PARAL PTA. IZQ.: BUENO        |
| PARAL CENT. DER.: BUENO             | PARAL CENT. IZQ.: BUENO       |
| LARGUERO CAPOTA DER: BUENO          | LARGUERO CAPOTA IZQ: BUENO    |
| PANEL TRA.: DEFORMACIÓN LEVE        | PISO BAUL/PLATON.: BUENO      |
| G/POLVO MET. TRA. DER.: BUENO       | G.POLVO MET. TRA. IZQ.: BUENO |
| PISO CARROCERIA: BUENO              | REFUERZO PISO DER.: BUENO     |
| REFUERZO PISO IZQ.: BUENO           | CUNA MOTOR: BUENO             |
| CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0 |                               |

| INTERIOR                     |                        |
|------------------------------|------------------------|
| CARTERAS: BUENO              | CINTURONES: BUENO      |
| CONSOLA: BUENO               | ESPEJO INTERIOR: BUENO |
| FUNCIONAMIENTO SILLAS: BUENO | GUANTERA: BUENO        |
| MILLARE: BUENO               | PARASOLES: BUENO       |
| PERSIANA: BUENO              | TAPICERIA PISO: BUENO  |
| TAPICERIA SILLAS: REGULAR    | TAPICERIA TECHO: BUENO |
| TIMON: BUENO                 |                        |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323  
**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129  
**Email:** info@carroagil.com.co  
**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm  
carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA:** 09/05/2026

**PLACA:** **KJM982**

**CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 1**

## SISTEMA ELECTRICO

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| A/AC: BUENO                                     | BQUEO CENTRAL: BUENO   |
| CALEFACCION: BUENO                              | E/VIDRIOS ELECT: BUENO |
| ENCENDIDO: BUENO                                | ESPEJOS ELECT: BUENO   |
| MANDOS TIMON: BUENO                             | PITO: BUENO            |
| PLUMILLAS: BUENO                                | RADIO: BUENO           |
| SILLAS ELECT: NO APLICA                         | SUNROOF: NO APLICA     |
| BATERIAS (SOLO VEHICULOS ELECTRICOS): NO APLICA |                        |

**CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0**

## LUCES

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| ALTAS: BUENO               | BAJAS: BUENO            |
| COCUYOS: BUENO             | FRENO: BUENO            |
| REVERSA: BUENO             | ESTACIONARIAS: BUENO    |
| DIRECCIONALES: BUENO       | PLACA: BUENO            |
| LUZ TECHO: BUENO           | EXPLORADORAS: NO APLICA |
| TERCER STOP: BUENO         | ANTINIEBLA: BUENO       |
| LUCES LATERALES: NO APLICA |                         |

**CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0**

## VIDRIOS

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| ANTINIEBLAS: BUENO | ESPEJO DER.: BUENO |
| ESPEJO IZQ.: BUENO | EXPLORADORAS: N/A  |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** info@carroagil.com.co

**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA:** 09/05/2026

**PLACA:** **KJM982**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| FAROLA DER.: BUENO                  | FAROLA IZQ.: BUENO       |
| PANORAMICO DEL.: BUENO              | PANORAMICO TRA.: BUENO   |
| STOP DER.: ROTO                     | STOP IZQ.: BUENO         |
| TERCER STOP: BUENO                  | VIDRIOS DEL. DER.: BUENO |
| VIDRIOS DEL. IZQ.: BUENO            | VIDRIOS CUSTODIOS: BUENO |
| VIDRIOS TRA. IZQ.: BUENO            | VIDRIOS TRA. DER.: BUENO |
| CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 1 |                          |

| LLANTAS               | RECHAZO: NO           |
|-----------------------|-----------------------|
| LLANTAS DEL. DER.: 40 | LLANTAS DEL. IZQ.: 40 |
| LLANTA TRA. DER.: 10  | LLANTA TRA. IZQ.: 10  |
| LLANTA REP.: 80       |                       |

| FUGAS                         | RECHAZO: NO                 |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ACEITE DE MOTOR: NO           | ACEITE HIDRAULICO: SI       |
| ACEITE DE CAJA: SI            | REFRIGERANTE: NO            |
| LIQUIDO DE FRENOS: NO         | COMPRESOR AA: NO            |
| AMORTIGUADORES DELANTEROS: NO | AMORTIGUADORES TRASEROS: NO |

| NIVELES                  |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| ACEITE MOTOR: BUENO      | REFRIGERANTE: BUENO   |
| ACEITE HIDRAULICO: BUENO | LIQUIDO FRENOS: BUENO |
| LAVAPARABRISAS: BUENO    |                       |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323  
**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129  
**Email:** info@carroagil.com.co  
**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm  
carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA:** 09/05/2026

**PLACA:** **KJM982**

| TESTIGOS             |  | RECHAZO:         |  |
|----------------------|--|------------------|--|
| TESTIGO AIRBAG: OK   |  | TESTIGO ABS: OK  |  |
| CONTROL TRACCIÓN: OK |  | CHECK ENGINE: OK |  |

## RECHAZOS

RECHAZADO POR POLITICAS: NO

## ACCESORIOS

| DESCRIPCION | MARCA | P<br>R<br>E<br>C<br>I<br>O |
|-------------|-------|----------------------------|
|             |       |                            |

## IMÁGENES

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDEECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323  
**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129  
**Email:** info@carroagil.com.co  
**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm  
carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA:** 09/05/2026

**PLACA:** **KJM982**



**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** [info@carroagil.com.co](mailto:info@carroagil.com.co)

**Horario:** L-V 8:00am - 5:00pm S 8:00am - 2:00pm

[carroagil.com.co](http://carroagil.com.co)