



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA:** 09/18/2026

**PLACA:** QNN938

### DATOS DE VEHICULO

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| PLACA DE VEHÍCULO: QNN938 | CLIENTE: CARDENAS RIAÑO ANDRÉS LEANDRO |
| CEDULA: 79791694          | MARCA: CHEVROLET                       |
| MODELO (AÑO): 2026        | TIPO DE CAJA: AUTOMATICA               |
| LINEA (VERSION): CAPTIVA  | COLOR: GRIS                            |
| CILINDRAJE: 1498          | COMBUSTIBLE: HYBRIDO                   |
| KILOMETRAJE: 10413        | SERVICIO: PARTICULAR                   |
| CARROCERÍA: CAMIONETA 5P  | DIRECCIÓN: ELECTROASISTIDA             |
| ASESOR: ANDREA            | CODIGO FASECOLDA: 0                    |
| VALOR FASECOLDA: 0,00     | VALOR COMERCIAL: 0,00                  |

### OBSERVACIONES GENERALES

Bomper delantero y trasero repintados, calcomanía de vin en mal estado

### LATONERIA Y PINTURA

RECHAZO: NO

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| TORPEDO / PARALLAMAS: BUENO  | ESTRIBO IZQ: BUENO           |
| ESTRIBO DER: BUENO           | CUBIERTA PARA LLAMAS: BUENO  |
| MARCO CAPOTA IZQ: BUENO      | MARCO CAPOTA DER: BUENO      |
| BOMPER DEL: BUENA REPARACIÓN | BOMPER TRA: BUENA REPARACIÓN |
| GUARDAFANGO IZQ: BUENO       | GUARDAFANGO DER: BUENO       |
| PUERTA TRASERA IZQ: BUENO    | PUERTA TRASERA DER: BUENO    |
| COSTADO IZQ: BUENO           | COSTADO DER: BUENO           |
| PUERTA DEL IZQ: SUMIDO       | PUERTA DEL DER: BUENO        |
| ALMA BOMPER DEL: BUENO       | ALMA BOMPER TRA: BUENO       |
| COMPUERTA: SUMIDO            | CAPOTA: BUENO                |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE CARROAGIL SAS, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN CARROAGIL SAS. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** info@carroagil.com.co

**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA: 09/18/2026**

**PLACA: QNN938**

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| CAPOT: BUENO |                                     |
|              | CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0 |

| CHASIS                        | RECHAZO: NO                         |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| TRAVIESA SUPERIOR : BUENO     | TRAVIESA INFERIOR: BUENO            |
| G/POLVO MET. DEL. DER.: BUENO | G/POLVO MET. DEL. IZQ.: BUENO       |
| PARAL PANO. DER.: BUENO       | PARAL PANO. IZQ.: BUENO             |
| PARAL PTA. DER.: BUENO        | PARAL PTA. IZQ.: BUENO              |
| PARAL CENT. DER.: BUENO       | PARAL CENT. IZQ.: BUENO             |
| LARGUERO CAPOTA DER: BUENO    | LARGUERO CAPOTA IZQ: BUENO          |
| PANEL TRA.: BUENO             | PISO BAUL/PLATON.: BUENO            |
| G/POLVO MET. TRA. DER.: BUENO | G.POLVO MET. TRA. IZQ.: BUENO       |
| PISO CARROCERIA: BUENO        | REFUERZO PISO DER.: BUENO           |
| REFUERZO PISO IZQ.: BUENO     | CUNA MOTOR: BUENO                   |
|                               | CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0 |

| INTERIOR                     |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| CARTERAS: BUENO              | CINTURONES: BUENO                   |
| CONSOLA: BUENO               | ESPEJO INTERIOR: BUENO              |
| FUNCIONAMIENTO SILLAS: BUENO | GUANTERA: BUENO                     |
| MILLARE: BUENO               | PARASOLES: BUENO                    |
| PERSIANA: BUENO              | TAPICERIA PISO: BUENO               |
| TAPICERIA SILLAS: BUENO      | TAPICERIA TECHO: BUENO              |
| TIMON: BUENO                 |                                     |
|                              | CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0 |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323  
**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129  
**Email:** info@carroagil.com.co  
**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm  
carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PORPIA INSPECCION).

**FECHA:** 09/18/2026

**PLACA:** QNN938

### SISTEMA ELECTRICO

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| A/AC: BUENO                                     | BQUEO CENTRAL: BUENO   |
| CALEFACCION: BUENO                              | E/VIDRIOS ELECT: BUENO |
| ENCENDIDO: BUENO                                | ESPEJOS ELECT: BUENO   |
| MANDOS TIMON: BUENO                             | PITO: BUENO            |
| PLUMILLAS: BUENO                                | RADIO: BUENO           |
| SILLAS ELECT: BUENO                             | SUNROOF: BUENO         |
| BATERIAS (SOLO VEHICULOS ELECTRICOS): NO APLICA |                        |

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

### LUCES

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| ALTAS: BUENO               | BAJAS: BUENO         |
| COCUYOS: BUENO             | FRENO: BUENO         |
| REVERSA: BUENO             | ESTACIONARIAS: BUENO |
| DIRECCIONALES: BUENO       | PLACA: BUENO         |
| LUZ TECHO: BUENO           | EXPLORADORAS: BUENO  |
| TERCER STOP: BUENO         | ANTINIEBLA: BUENO    |
| LUCES LATERALES: NO APLICA |                      |

CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0

### VIDRIOS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| ANTINIEBLAS: BUENO     | ESPEJO DER.: BUENO     |
| ESPEJO IZQ.: BUENO     | EXPLORADORAS: BUENO    |
| FAROLA DER.: BUENO     | FAROLA IZQ.: BUENO     |
| PANORAMICO DEL.: BUENO | PANORAMICO TRA.: BUENO |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** info@carroagil.com.co

**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm

carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA:** 09/18/2026

**PLACA:** QNN938

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| STOP DER.: BUENO                    | STOP IZQ.: BUENO         |
| TERCER STOP: BUENO                  | VIDRIOS DEL. DER.: BUENO |
| VIDRIOS DEL. IZQ.: BUENO            | VIDRIOS CUSTODIOS: BUENO |
| VIDRIOS TRA. IZQ.: BUENO            | VIDRIOS TRA. DER.: BUENO |
| CANTIDAD DE PIEZAS EN MAL ESTADO: 0 |                          |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>LLANTAS</b>        | <b>RECHAZO: NO</b>    |
| LLANTAS DEL. DER.: 40 | LLANTAS DEL. IZQ.: 40 |
| LLANTA TRA. DER.: 40  | LLANTA TRA. IZQ.: 40  |
| LLANTA REP.: 100      |                       |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>FUGAS</b>                  | <b>RECHAZO: NO</b>           |
| ACEITE DE MOTOR: NO           | ACEITE HIDRAULICO: NO APLICA |
| ACEITE DE CAJA: NO            | REFRIGERANTE: NO             |
| LIQUIDO DE FRENOS: NO         | COMPRESOR AA: NO             |
| AMORTIGUADORES DELANTEROS: NO | AMORTIGUADORES TRASEROS: NO  |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>NIVELES</b>         |                       |
| ACEITE MOTOR: BUENO    | REFRIGERANTE: BUENO   |
| ACEITE HIDRAULICO: N/A | LIQUIDO FRENOS: BUENO |
| LAVAPARABRISAS: BUENO  |                       |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>TESTIGOS</b>      | <b>RECHAZO:</b>  |
| TESTIGO AIRBAG: OK   | TESTIGO ABS: OK  |
| CONTROL TRACCIÓN: OK | CHECK ENGINE: OK |

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS, NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**, O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTE DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323  
**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129  
**Email:** info@carroagil.com.co  
**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm  
carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:**ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PORPIA INSPECCION).

**FECHA:** 09/18/2026 **PLACA:** QNN938


**RECHAZOS**

RECHAZADO POR POLITICAS: NO

**ACCESORIOS**

| DESCRIPCION | MARCA | P<br>R<br>E<br>C<br>I<br>O |
|-------------|-------|----------------------------|
|             |       |                            |

**IMÁGENES**



**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323  
**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129  
**Email:** info@carroagil.com.co  
**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm  
carroagil.com.co



**INFORME ESTRUCTURAL:** ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO AL MOMENTO DE SER RECIBIDO POR CARROAGIL SAS, EN CUANTO A INFORME ESTRUCTURAL SE REFIERE, NO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS DE MOTOR Y NO DETERMINA EL ESTADO DE LA ENTREGA A CLIENTE FINAL (SE RECOMIENDA QUE EL COMPRADOR REALICE SU PROPIA INSPECCION).

**FECHA:** 09/18/2026

**PLACA:** QNN938



" width="300" height="300" />

**CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CARROAGIL SAS:** LAS PRUEBAS Y REVISIONES REALIZADAS CONSTITUYEN APRECIACIONES TECNICAS Y PUNTUALES DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL VEHICULO, NO SE INVESTIGA SOBRE LA VIDA UTIL DE NINGUNO DE ELLOS , NI REEMPLAZA LAS REVISIONES DE MANTENIMIENTO PERIODICAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE O ENSAMBLADOR DEL VEHICULO. NO SE EXTIENDE DE NINGUN MODO A EXAMINAR SITUACIONES SUCEDIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIAGNOSTICO PRACTICADO. TAMPOCO COMPRENDEN CONCEPTO ALGUNO SOBRE LA CONFIRMACIÓN O NO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO HECHOS AL VEHÍCULO. EL DIAGNOSTICO PUEDE TENER INEXACTITUDES, LAS CUALES PUEDEN OBEDECER ENTRE OTRAS CAUSAS A DIFERENCIAS DE CRITERIOS DE LOS TECNICOS DE **CARROAGIL SAS**. O A IMPRECISIONES DE LOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO, ESTAS SITUACIONES SE ENTENDERAN COMO MARGENES DE INEXACTITUD QUE SE DAN EN TODA PRUEBA, ESTA DOCUMENTO. NO ES OPONIBLE A OTROS DIAGNOSTICOS, SOLO SIRVE DE GUIA AL MOMENTO DE RECIBIR EL VEHICULO EN **CARROAGIL SAS**. (ESTE DOCUMENTO ES PRIVADO E INTRANSFERIBLE A TERCEROS.)

**Teléfono:** +57 311 6101323

**Dirección:** AV. LAS AMÉRICAS #62-84 CC OUTLET FACTORY LOCAL 129

**Email:** [info@carroagil.com.co](mailto:info@carroagil.com.co)

**Horario:** L-V 8:00am – 5:00pm S 8:00am – 2:00pm  
[carroagil.com.co](http://carroagil.com.co)